PCE-TB 6



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	6 kg
Rozdzielczość (d)	0,2 g
Dokładność	± 0,8 g

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Ważenia zwierząt, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Pomiar siły, Baza danych tar, produktów i Użytkowników
Jednostka	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	ok. 30 mm
Interfejs	USB, RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie	5 min
Powtarzalność	0,4 g
Zakres tarowania	w całym zakresie ważenia
Wymiary platformy	B 300 x T 210 mm
Kalibracja	Zewnętrzna
Czas stabilizacji	< 3 s
Liniowość	0,6 g
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP54
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 6 VA 12 V DC | 1 A
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 3 V CR 2032 (bateria guzikowa 3V) , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	350 x 328 x 115 mm
Masa	3500 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com