-ICA

PCE-UX 3011-ICA



» **inclui certificado de calibração ISO**

Especificação

Umidade absoluta	
Faixa de medição com	0 ... 100 %
Resolução	0,01 %
Precisão	0,01 %
Faixa de pesagem	
Faixa de medição até [Max]	220 g
Resolução [d]	0,001 g
Precisão	0,001 g

Dados técnicos gerais	
Saídas	V24
Funções de medição	% Umidade, % de matéria seca, % de umidade ATRO , g Peso residual / kg , Peso residual
Tipo de tela	LCD com retroiluminação
Tamanho da tela	4 Polegada
Interface	USB, RS232
Temperatura de aquecimento	40 ... 180 °C
Carga mínima [min]	4 g
Dimensões	Tamanho da carcaça interna: Ø 105 / 115 mm Altura da carcaça interna: 9 mm
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB), Alemão
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	230V AC | 48/63 Hz
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Condições operacionais	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % UR
Condições de armazenamento	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % UR
Dimensões (C x L x A x P)	380 x 380 x 440 x 280 mm
Peso	7600 g