MISURATORE DI UMIDITÀ ASSOLUTA

PCE-WMH-3



- **Risultati in pochi secondi**
- **Curve per 9 tipi di legno**
- **Formato compatto**
- **Compensazione automatica della temperatura**
- **Non è necessario nessun tipo di preparazione**
- **Display LCD di facile lettura**

Il misuratore di umidità assoluta per legno è uno strumento di precisione elettronico che viene utilizzato per misurare l'umidità assoluta del legno. Questo misuratore di umidità assoluta per legno ha un formato molto compatto e solido a forma di martello. Il misuratore di umidità assoluta per legno ha la compensazione automatica della temperatura ed anche le curve caratteristiche per 9 tipi di legno differente.

Specifiche

Umidità	
Materiale	Legno
Campo di misura	6 ... 15 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	±1,0 %
Umidità	
Materiale	Legno
Campo di misura	16 ... 28 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	±2,0 %
Umidità	
Materiale	Legno
Campo di misura	28 ... 60 %
Risoluzione	0,1 %
Precisione	circa 10 %

Specifiche tecniche generali	
Tipo di display	LCD
Tempo di funzionamento	5000 Misure
Spegnimento automatico	5 min.
Dimensioni	Elettrodi: 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm diam.
temperatura	Intervallo di temperatura del legno: -10 ... +60 °C
Descrizione aggiuntiva	Specie di legno: 9 gruppi (12 + 270 specie di legni di importazione)
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	Batteria
Batteria	1 x 12 V 23A , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	50 mAh
Condizioni operative	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	5 ... 40 °C , 20 ... 70 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	210 x 120 x 60 mm
Peso	800 g