COUPE DE VISCOSITÉ

PCE-128/8



- **Polissage et finition d'une grande qualité qui garantit une grande précision**
- **Certificat de calibrage d'usine**
- **Avec un déversoir**
- **Il respecte les standards internationaux**
- **Optionnel: trépied en V**

La coupe de viscosité ISO est indiquée pour déterminer la durée d'écoulement des liquides newtoniens ou presque newtoniens, et la coupe de viscosite s'utilise normalement dans les laboratoires et pour la production industrielle. Pour son utilisation, il faudra fermer le bec et verser le produit à mesurer dans la coupe de viscosité. En posant l'assiette en verre sur la coupe, il se crée une dépression qui permet de poser la coupe sur le trépied pour mesurer la durée.

La durée de mesure commence quand l'assiette en verre est enlevée de la coupe de viscosité. Dès que le flux s'arrêt, la mesure du temps s'arrête. Cette méthode est adéquate pour une valeur relative, dans de nombreux domaines. Pour garantir la précision de la coupe de viscosité des mesures suivantes, il est nécessaire de nettoyer l'appareil après chaque usage. Veuillez faire attention à ne pas endommager l'intérieur de la coupe. Chaque égratignure et résidu sec auront une influence sur les mesures suivantes.

Spécifications

Viscosité	
Plage de mesure jusqu'à	600 ... 2000 mm²/s

Caractéristiques techniques générales	
Type d'écran	sans écran
Norme(s)	ISO 2431, DIN 53224, EN 535, ASTM D5125
Boîtier	Stainless steel
Diamètre de la buse d'écoulement	8 mm
Temps d'arrêt	30 ... 100 s
Dimensions	Ø intérieur : 85 mm Ø extérieur : 50 mm Hauteur coupe : 85 mm
Conditions de fonctionnement	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	85 x 85 x 85 mm
Poids	353 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr