PCE-DC 41



Specyfikacja

Napięcie stałe DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 600 V
Rozdzielczość	0,1 V
Dokładność	± (1 % + 2 cyfry)
Prąd stały DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 60 A
Rozdzielczość	0,01 A
Dokładność	± (2 % + 5 cyfr)
Prąd stały DC	
Zakres pomiarowy	0 ... 600 A
Rozdzielczość	0,1 A
Dokładność	± (2 % + 5 cyfr)
Prąd zmienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 600 V
Rozdzielczość	0,1 V
Dokładność	± (1,2 % + 5 cyfr)
Zakres częstotliwości	50 ... 500 Hz
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 60 A
Rozdzielczość	0,01 A
Dokładność	± (2,0 % + 5 cyfr)
Zakres częstotliwości	50 ... 60 Hz
Prąd przemienny AC	
Zakres pomiarowy	0 ... 600 A
Rozdzielczość	0,1 A
Dokładność	± (3,0 % + 5 cyfr)
Zakres częstotliwości	60 ... 500 Hz
Opór	
Zakres pomiarowy	0 ... 1000 Ω
Rozdzielczość	0,1 Ω
Dokładność	± (1 % + 2 cyfry)

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	1,6 in
Częstotliwość pomiaru	3 x na sekundę
Maks. średnica kabla	25 mm
Czas pracy	50 h
Automatyczne wyłączanie	30 min
Wymiary	Maks. otwarcie cęgów 25 mm
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 70 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	210 x 62 x 36 mm
Masa	273 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com