PCE-SW 3000N



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	3000 kg
Rozdzielczość (d)	1 kg
Dokładność	± 4 kg

Ogólne dane techniczne	
Długość kabla	5 m
Funkcje pomiarowe	HOLD
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Ważenia zwierząt, Wskazywania wartości maksymalnej, Dowolna jednostka użytkownika, Funkcja daty i czasu
Jednostka	kg, lb
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 25 mm
Materiał miernika	Stal nierdzewna
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie od...do	10 ... 60 min.
Obudowa	Stal malowana
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w całym zakresie ważenia
Kalibracja	Możliwość kalibracji wielopunktowej
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP54
Zasilanie	Zasilacz: 9 V / 1,2 A
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Akumulator / Bateria	1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy
Pojemność	4500 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	1200 x 120 x 110 mm
Masa	55000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com