PCE-BSH 6000



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 g
Maks. zakres pomiarowy	6000 g
Rozdzielczość (d)	0,1 g
Dokładność	± 0,3 g

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja liczenia sztuk
Jednostka	g, lb, oz, ct, ozt, dwt, GN, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, mm, TolA, GSM
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 20 mm
Interfejs	USB
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w pełnym zakresie ważenia
Kalibracja	Możliwość kalibracji wielopunktowej, dowolny wybór masy kalibracyjnej
Wymiary	Wymiary powierzchni ważenia: 160 x 180 mm
Błąd pomiaru	± 0,3 g
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	- 12 V / 500 mA - baterie
Typ złącza	Wtyczka IEC
Akumulator / Bateria	6 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	200 x 265 x 100 mm
Masa	1800 g