PCE-HS 100N



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	0 kg
Maks. zakres pomiarowy	100 kg
Rozdzielczość (d)	50 g
Dokładność	± 1 % zakresu pom.

Ogólne dane techniczne	
Jednostka	kg, N, lb
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 22 mm
Automatyczne wyłączanie	15 min
Obudowa	Metal
Ochrona przed przeciążeniem	Komunikat przeciążenia: "O_Ld"
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Akumulator / Bateria	2 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % RH
Warunki przechowywania	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	158 x 84 x 37 mm
Masa	618 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com