# PCE-SW 5000N



## Specyfikacja

| Zakres ważenia | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy od | 0 kg |
| Maks. zakres pomiarowy | 5000 kg |
| Rozdzielczość (d) | 2 kg |
| Dokładność | ± 8 kg |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Długość kabla | 5 m |
| Funkcje pomiarowe | HOLD |
| Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe | Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Ważenia zwierząt, Wskazywania wartości maksymalnej, Dowolna jednostka użytkownika, Funkcja daty i czasu |
| Jednostka | kg, lb |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar cyfry [szer. x wys.] | Wysokość: 25 mm |
| Materiał miernika | Stal nierdzewna |
| Interfejs | RS232 (dwukierunkowy) |
| Automatyczne wyłączanie od...do | 10 ... 60 min. |
| Obudowa | Stal malowana |
| Zakres tarowania | Wielokrotne tarowanie w całym zakresie ważenia |
| Kalibracja | Możliwość kalibracji wielopunktowej |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP54 |
| Zasilanie | Zasilacz: 9 V / 1,2 A |
| Typ złącza | Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia) |
| Akumulator / Bateria | 1 x 6 V Wewnętrzny , Akumulator ołowiowo-żelowy |
| Pojemność | 4500 mAh |
| Warunki pracy | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH |
| Warunki przechowywania | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 2000 x 120 x 110 mm |
| Masa | 80000 g |