DINAMÓMETRO DE TRACCIÓN

PCE-DDM 3WI



- **Dinamómetro de tracción con rango hasta 3.000 kg**
- **Peso propio ligero**
- **Construcción compacta**
- **Larga duración de la batería**
- **Función PEAK-Hold**
- **Función de suma**

El dinamómetro de tracción es ideal para las mediciones de tracción, como por ejemplo las que realizan los expertos. En la fabricación del dinamometro de traccion se utilizan materiales de primera calidad. Esto permite, a pesar de la elevada capacidad de medición, una construcción compacta con un peso ligero. El dinamómetro de tracción se se envía con un maletín de transporte y grilletes. Algunas funciones interesantes del dinamómetro de tracción son la función Peak Hold, función de suma, pesado bruto / neto, función Autotara OFF así como TARA en todo el rango de medición, y diferentes unidades de medición como p.e. Kg / t / lbs / N o kN. El dinamómetro de tracción es adecuada para mediciones de tracción.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	10 kg
Rango hasta (max.)	3000 kg
Resolución	1 kg
Precisión	±0,1 % F.S.
Fuerza	
Rango hasta	0 ... 30 kN
Resolución	10 N
Precisión	±0,1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD, pico
Funciones de medición (información adicional)	Función suma
Unidades	kg, N, t, kn, lb
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 22 mm
Cuota de medición	2,5 Hz
Tiempo de funcionamiento	50 h
Carga mínima [mín.]	10 kg
Rango de tara	máx. 20 % del rango de medición
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	Baterías
Batería	3 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Potencia	4,5 Wh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	260 x 123 x 37 mm
Peso	2000 g