PCE-UX 3011HQD



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 g
Faixa de medição máx.	200 g
Resolução [d]	0,001 g
Precisão	0,001 g

Dados técnicos gerais	
Saídas	V24
Funções de medição	% Umidade, % de matéria seca, % de umidade ATRO , g de sólidos / kg, g Peso residual / kg , Peso residual
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do display	4 polegada
Interface	RS232, USB
Temperatura de aquecimento	105 ... 600 °C
Carga mínima [min]	4 g
Dimensões	Tamanho da carcaça interna: Ø 105 / 115 mm Altura da carcaça interna: 9 mm
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB), Alemão
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	230V AC | 48/63 Hz
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Condições operacionais	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A x P)	380 x 323 x 330 x 280 mm
Peso	8600 g