
DUROMETER

PCE-DX-AS



- **Med slæbeviser**
- **Aflæsning i hårdhedsenheder på fuld 360°-skive**
- **Høj nøjagtighed**
- **Opfylder alle standarder**
- **Inklusive opbevaringsboks**

Et durometer bruges til måling af overfladehårdheden (Shore A) af blødt gummi og meget bløde plastmaterialer. Et durometer består af en måledel med målehoved og en blændfri 360°-skive.

For at gøre spidsværdien lettere at aflæse har dette durometer ud over den almindelige målenål eller visernål også en slæbeviser, som bliver stående på maksimumværdien, når målingen er afsluttet. Efter aflæsning kan den nulstilles.

Med dette durometer opnås altid hårdhedsmålinger med højeste nøjagtighed og gentagelighed.

Specifikation

Hårdhed	
Måleområde	10 ... 90 Shore A
Opløsning	1 Shore A
Nøjagtighed	±2 Shore A

Generelle tekniske data	
Anpresningskraft	0 ... 12.5 N
Penetrator	35°
Dimensioner	Urdiameter: 57 mm
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Dimensioner (L x B x H)	115 x 62 x 26 mm
Vægt	160 g