CROCHET PESEUR

PCE-HS 50N-ICA



- **Plage max. 150 kg**
- **Alimentation par batterie (3 x AA 1,5 V)**
- **Déconnexion automatique**
- **(elle peut se désactiver)**
- **Fonction PEAK-Hold**
- **Il permet une tare multiple**
- **Il comprend le crochet et le maillon**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Le crochet peseur digital PCE-HS 50N donne une possibilité de pesage rapide et bon marché pour peser de grands objets. Le poids doit être accroché au crochet peseur digital PCE-HS 50N. Le crochet peseur PCE-HS 50N est livrée avec un crochet et un maillon. Le crochet peseur PCE-HS 50N est parfait pour le secteur industriel, mais aussi pour un usage privé (par exemple la chasse, la pêche, etc..). Le crochet peseur PCE-HS 50N intègre une fonction qui permet de peser des animaux vivants. Pour cela il détermine le poids moyen de plusieurs pesages. Le crochet peseur PCE-HS 50N peut aussi être utilisé comme mesureur de force, puisqu'il est équipé avec la fonction PEAK Hold (indication de la valeur maximum) et le calcul à l'unité Newton. Le crochet peseur PCE-HS 50N digital possède la fonction de déconnexion automatique (elle peut se désactiver).

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	200 g
Plage de mesure max.	50 kg
Résolution	20 g
Précision	±80 g

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	HOLD, pic
Unités	kg, N, lb
Type d'écran	LCD avec éclairage
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 19 mm
Arrêt automatique	5 min
Boîtier	ABS (copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène)
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Batterie	3 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	3000 mAh
Conditions de fonctionnement	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 60 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L)	140 x 80 mm
Poids	400 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr