PCE-T 240


47265
RPM
POWER
HOLD
REC
DOUBLE
UNIT
FUNCTION
TACHOMETER
PCE-T 240

Specyfikacja

Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	0,5 ... 999 RPM
Rozdzielczość	0,5 RPM
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	1000 ... 19999 RPM
Rozdzielczość	1 RPM
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	0,05 ... 99,99 m/min
Rozdzielczość	0,05 m/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	100 ... 1999,9 m/min
Rozdzielczość	0,1 m/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	0,2 ... 999,9 ft/min
Rozdzielczość	0,1 ft/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	1000 ... 6561,4 ft/min
Rozdzielczość	1 ft/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. +1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	2 ... 999,9 in/min
Rozdzielczość	0,1 in/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. +1 cyfra)
Mechaniczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	1000 ... 78736,2 in/min
Rozdzielczość	1 in/min
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. +1 cyfra)
Optyczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	5 ... 999 RPM
Rozdzielczość	0,5 RPM

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, HOLD
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar wyświetlacza	2,2 in
Interfejs	RS232
Automatyczne wyłączanie	10 min
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	9 V DC, 100 mA
Akumulator / Bateria	4 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	207 x 67 x 39 mm
Masa	230 g

Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Optyczna prędkość obrotowa	
Zakres pomiarowy	1000 ... 99999 RPM
Rozdzielczość	1 RPM
Dokładność	± (0,05 % wartości pom. + 1 cyfra)
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-100 ... -50,1 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 1 °C)
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-50 ... +1300 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 0,5 °C)
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-148 ... -58,1 °F
Rozdzielczość	0,1 °F
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 1,8 °F)
Temperatura typ K	
Zakres pomiarowy	-58 ... +2372 °F
Rozdzielczość	0,1 °F
Dokładność	± (0,4 % wartości pom. + 1 °F)
Stroboskop	
Zakres pomiarowy	100 ... 999 RPM
Rozdzielczość	0,1 RPM
Dokładność	± (0,1 % wartości pom. + 2 cyfry)
Stroboskop	
Zakres pomiarowy	1000 ... 29999 RPM
Rozdzielczość	1 RPM
Dokładność	± (0,1 % wartości pom. + 2 cyfry)
Stroboskop	
Zakres pomiarowy	30000 ... 49999 RPM
Rozdzielczość	5 RPM
Dokładność	± (0,1 % wartości pom. + 2 cyfry)
Stroboskop	
Zakres pomiarowy	50000 ... 99990 RPM
Rozdzielczość	10 RPM
Dokładność	± (0,1 % wartości pom. + 2 cyfry)
Czujnik temperatury	
Zakres pomiarowy	-10 ... +70 °C

Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 1,2 °C
Czujnik temperatury	
Zakres pomiarowy	14 ... 158 °F
Rozdzielczość	0,1 °F
Dokładność	± 2,2 °F

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com