PCE-WSAC 50-221



Specyfikacja

Prędkość	
Zakres pomiarowy	0 ... 50 m/s
Rozdzielczość	0,1 m/s
Dokładność	± 0,3 m/s zakresu pom.

Ogólne dane techniczne	
Wejścia	0 ... 10 VDC
Wyjścia	2 x styk przełączeniowy 220 V AC / 10 A
Interfejs	RS485
Zasilanie czujnika	12 ... 24 V DC / maks. 150 mA
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Zasilanie	115 V AC
Warunki pracy	-20 ... 60 °C , 0 ... 100 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 60 °C , 0 ... 100 % RH
Wymiary (D x S x W)	185 x 125 x 60 mm