# PCE-VMS 100



## Specyfikacja

| **Wibracje** | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy do | 0,2 ... 20 mm/s |
| Rozdzielczość | 0,01 mm/s |
| Dokładność | 3 % wartości pom. |
| **Czujnik** | |
| Nazwa | KSI84VR-10-1k-20 |
| Typ baterii | Zasada ścinania |
| Częstotliwość | 10 ... 1000 Hz |
| Wyjście | 4 ... 20 mA RMS |
| Zakres temperatury | -40 ... 100 °C |
| Opis dodatkowy | Połączenie elektryczne: gniazdo Binder 713 M12<br>Połączenie mechaniczne: gwint M8 |
| Klasa ochrony | IP68 |

| **Ogólne dane techniczne** | |
|---|---|
| Wejścia | Pt100 2-przewodowy, Pt100 3-przewodowy, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni200, Ni1000, Termopara typu K, Termopara typu J, Termopara typu E, Termopara typu N, Termopara typu R, Termopara typu S, Termopara typu B, Termopara typu T, Termopara typu C, Termopara L, Prąd, Napięcie, Rezystancja, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC |
| Wejścia / informacje dodatkowe | Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi. |
| Wyjście | Przekaźnik |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz siedmiosegmentowy |
| Rozmiar wyświetlacza | 4 Cyfry |
| Język menu | Angielski (GB), Angielski (USA) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP65 |
| Klasa ochrony / informacje dodatkowe | Przód IP65 / Czujnik IP68 |
| Zasilanie | Wyświetlacz PCE-DPD-U 18 ... 265 V AC/DC<br>Czujnik wibracji 10 ... 30 V DC |
| Warunki pracy | 0 ... 55 °C , 0 ... 85 % RH |
| Warunki przechowywania | -20 ... 70 °C , 0 ... 85 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 96 x 48 x 91 mm |
| Waga | 150 g |