BALANZA DE GANCHO

PCE-HS 60N



- **Incluye grillete y gancho**
- **Precisión: ±1 % F.S.**
- **Carcasa metálica robusta**
- **Pantalla LCD retroiluminada**
- **Opcional: Certificado de calibración ISO**

La balanza de gancho con rango de pesaje de 0 ... 60 kg. La balanza de gancho es un instrumento de medición exacto ya que pesa con una precisión de ±1 % F.S. La pantalla LCD integra unos dígitos de 22 mm de altura. Esto, sumado al hecho que la pantalla cuenta con retroiluminación, permite que el usuario lea los valores desde cierta distancia, incluso en zonas con poca luz. Gracias a la carcasa metálica robusta puede usar la balanza de gancho incluso en ambientes de trabajo adversos.
La balanza de gancho indica el peso, además de la unidad kg también en las unidades lb y N. La balanza de gancho integra la función Hold que congela el valor de medición en pantalla. El adaptador, el gancho y otros accesorios de pesaje tienen su propio peso. Para simplificar el pesaje la balanza de gancho puede tarar ese peso con sólo pulsar un botón.
La balanza de gancho se alimenta con dos pilas de 1,5 V, tipo AAA lo que permite un uso móvil. Para alargar la autonomía de las pilas la balanza de gancho cuenta con la función de desconexión automática tras 15 minutos de inactividad. Opcionalmente puede solicitar a PCE Instrumentes un certificado de calibración ISO para esta balanza de gancho.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	0 kg
Rango hasta (max.)	60 kg
Resolución	20 g
Precisión	±1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Unidades	kg, N, lb
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 22 mm
Desconexión automática	15 min.
Carcasa	Metal
Protección contra sobrecargas	Indicación sobrecarga: "O_Ld"
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Batería	2 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	158 x 84 x 37 mm
Peso	618 g