MEDIDOR DE HUMEDAD ABSOLUTA PCE-WMH 3

PCE-WMH-3



- **Resultados en cuestión de segundos**
- **Curvas características para 9 grupos de madera**
- **Formato compacto**
- **Compensación de temperatura automática**
- **No es necesario ningún tipo de preparación**
- **Fácil lectura de la pantalla**

El medidor de humedad absoluta es un instrumento de precisión electrónico que se utiliza para medir el contenido de humedad absoluta en la madera. Este medidor de humedad absoluta tiene un formato muy sólido en forma de martillo. El medidor de humedad cuenta con compensación de temperatura y con curvas características para 9 tipos de madera diferentes.

Especificación

Humedad	
Material	Madera
Rango hasta	6 ... 15 %
Resolución	0,1 %
Precisión	±1,0 %
Humedad	
Material	Madera
Rango hasta	16 ... 28 %
Resolución	0,1 %
Precisión	±2,0 %
Humedad	
Material	Madera
Rango hasta	28 ... 60 %
Resolución	0,1 %
Precisión	aprox. 10 %

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	LCD
Tiempo de funcionamiento	5000 Mediciones
Desconexión automática	5 min.
Dimensiones	Electrodos: 3,5 x 12 mm, 2,5 x 8 mm, 2 x 6 mm de diámetro
Temperatura	Rango de temperatura de la madera: -10 ... +60 °C
Descripción adicional	Tipos de madera: 9 grupos (12 + 270 especies exóticas)
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	Batería
Batería	1 x 12 V 23 A , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	50 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	5 ... 40 °C , 20 ... 70 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	210 x 120 x 60 mm
Peso	800 g