PCE-TB 3



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 kg
Faixa de medição máx.	3 kg
Resolução [d]	0,1 kg
Precisão	±0,3 g

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças, pesagem percentual (%), seleção dos valores MÍN/OK/MÁX, pesagem de animais, soma, análise estatística, pesagem de receitas combinadas
Unidades	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt, mg
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do dígito [LxA]	aprox. 30 mm
Interface	USB, RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Repetibilidade	0,2 g
Faixa de tara	em toda a faixa de pesagem
Dimensões do prato de pesagem	L 300 x P 210 mm
Calibração	externo
Tempo de estabilização	< 3 s
Linearidade	0,3 g
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 6 VA 12 V DC, 1,2A
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Bateria	1 x 3 V CR 2032 (pilha tipo botão 3V) , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 15 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	350 x 328 x 115 mm
Peso	3500 g